

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок цементных мельниц, 311а, 312а(311а), 313а(311а) Машинист цементных мельниц (5 разряд)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется постоянно	ц. Склады ц. Помол	выполнено
Участок цементных мельниц, 314 Машинист цементных мельниц (5 разряд) (в день)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется постоянно	ц. Склады ц. Помол	выполнено
Участок цементных мельниц, 315а, 316а(315а) Машинист цементных мельниц (4 разряд)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется постоянно	ц. Склады ц. Помол	выполнено
Участок цементных мельниц, 317а, 318а(317а), 319а(317а), 320а(317а), 321а(317а), 322а(317а), 323а(317а) Машинист крана (крановщик) (4	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется постоянно	ц. Склады ц. Помол	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности	Выполняется постоянно	ц. Склады ц. Помол	выполнено

Шлако-сушильно е отделение, 324 Бункеровщик (3 разряд)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется постоянно	ц. Склады ц. Помол	выполнено
Шлако-сушильно е отделение, 325 Бункеровщик (3 разряд)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется постоянно	ц. Склады ц. Помол	выполнено
Шлако-сушильно е отделение, 326 Кочегар сушильных барабанов (4 разряд)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется постоянно	ц. Склады ц. Помол	выполнено
Комплексная бригада слесарей-ремонтн иков, 327а, 328а(327а), 329а(327а), 330а(327а) Слесарь-ремонтни к (6 разряд)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется постоянно	ц. Склады ц. Помол	выполнено
Комплексная бригада слесарей-ремонтн иков, 331 Слесарь-ремонтни к (5 разряд) (в смене)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется постоянно	ц. Склады ц. Помол	выполнено
Комплексная бригада слесарей-ремонтн иков, 332а, 333а(332а), 334а(332а), 335а(332а) Слесарь-ремонтни к (5 разряд)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется постоянно	ц. Склады ц. Помол	выполнено
Комплексная бригада слесарей-ремонтн	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется постоянно	ц. Склады ц. Помол	выполнено


иков, 336 Слесарь-ремонтник (4 разряд) (в смену)					
Комплексная бригада слесарей-ремонтников, 337 Электрогазосварщик (6 разряд)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Выполняется постоянно	ц. Склады ц. Помол	выполнено
	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется постоянно	ц. Склады ц. Помол	выполнено
Комплексная бригада слесарей-ремонтников, 338 Электрогазосварщик (5 разряд) (дневной)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Выполняется постоянно	ц. Склады ц. Помол	выполнено
	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется постоянно	ц. Склады ц. Помол	выполнено
Комплексная бригада слесарей-ремонтников, 339 Электрогазосварщик (5 разряд) (в смену)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Выполняется постоянно	ц. Склады ц. Помол	выполнено
	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется постоянно	ц. Склады ц. Помол	выполнено
Комплексная бригада электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 340а, 341а(340а), 342а(340а), 343а(340а) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется постоянно	ц. Склады ц. Помол	выполнено

<p>Комплексная бригада электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 344 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд)</p>	<p>Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Выполняется постоянно</p>	<p>ц. Склады ц. Помол</p>	<p>выполнено</p>
<p>Комплексная бригада электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 345 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд) (в смену)</p>	<p>Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Выполняется постоянно</p>	<p>ц. Склады ц. Помол</p>	<p>выполнено</p>



1514

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Суховейко М. С.

(ФИО)

(дата)